

Fecha instalación — Noviembre. 1959
Causa paralización trabajos — falta mineral
a plomo.

traían materiales de Cosala, Sim. San José
al Arco, Ocoroni, y otros en cuenta

Elaboración: fundición de mineral de plomo

Magnético está buen estado, faltan
algunos motores eléctricos, en
sin particular 600 mts. muy mal
estado. No tiene talleres mecánicos

No fui costable la producción

Nota: Se necesita plomo líquido que no
hay y el que existe es mixto. No
vale en donde se haya, aunque
algunas personas han informado.

aproximadamente \$ 500,000.00
tiene terreno propio de 12 Hs.

L. HARDMAN

CALLE LIBERTAD 10 — Tel. 10-18
Empacadora 10-23